



SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA
FABIO TESTI

PIANO URBANISTICO GENERALE



scala 1 : 15.000

UFFICIO DI PIANO

RESPONSABILI DELL'UFFICIO DI PIANO
ING. FAUSTO ABRANI
CONSIGLIERI:
ARCH. FEDERICA VIZZANI
GEOM. VALENTINA POLETTI
UFFICIO QUALITÀ URBANA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO AMMINISTRATIVO LEGALE
UFFICIO TERRITORIALE
GARANTI DELLA CONSOLIDAMENTO
E DELLA PARTECIPAZIONE
DOTT. STEFANO GANDELLINI


CONTRIBUTI SPECIALISTICI

ARCH. MARIALUSA GOZZI
DISPERSE E CONCENTRATO
ARCH. FABRIZIO
ARCH. MARTINA ZUCCHINI
SOPRAVIA, ANALISI E VALUTAZIONE
DEI TERRITORI E DELLE RETI IDROLOGICHE
DOTT. PROF. FRANCO MOSCONI - SISTEMA ECONOMICO
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIA)
DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE
SISTEMA STORICO
POLINOMIA srl - SISTEMA VARIISTICO
DOTT. GEOG. GIAN PIETRO MAZZETTI (CENTROGEO SURVEY)
SISTEMA DI MONITORAGGIO
DOTT. SASSA BARBARA SASSI (ARCHEOSISTEMI S.C.)
SISTEMA ARCHEOLOGICO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRICOLAMENTARI (DISTAL)
DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SISTEMA ECOLOGICO

Assunzione PUG D.G.C. n. del

Adozione PUG D.G.C. n. del

Approvazione PUG D.G.C. n. del



ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE, CARATTERI E ADATTABILITÀ DEL SISTEMA INSEDIATIVO, EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SISTEMA DEI SERVIZI/SISTEMA SOCIALE

PUNTI DI FORZA	OPORTUNITÀ
<ul style="list-style-type: none">Riconoscibilità e facile conoscenza della rete viaria organizzata geometricamente secondo l'organizzazione dei fondi agricoliAdeguata articolazione e separazione dei tessuti urbani a favore di una maggiore presenza del tessuto residenzialeBuona connivenza di costruzionali all'interno del Capoluogo e in collegamento le frazioniPresenza di un reticollo di canalizzazioni antropiche che offrono sistemi di continuità e visibilità chiavePresenza di impianti efficienti di raccolta e smaltimento delle acque reflueSistemi delle dotazioni territoriali significativamente superiori rispetto ai minimi da leggeNetta distinzione dei tessuti produttivi dai tessuti residenzialiPresenza sul territorio comunale di realtà produttive forti in grado di garantire una buona struttura economica	<ul style="list-style-type: none">Qualità dei tracciati stradali di livello comunale e sovravilacca, quasi integralmente di matrice storica, che hanno mantenuto un'integrità ed un rapporto con il contesto ancora significativoOpere in corso per la realizzazione della realizzazione della strada Cispaglia e realizzazione del nuovo casello autostradale Reggio EstPotenzialità di completamento della viabilità a ovest del territorio urbano del Capoluogo per la riduzione del problema di congestione del trafficoPresenza linea elettrica MT principalmente interrata in corrispondenza dei tessuti residenzialiPresenza su territorio comunale di realtà produttive forti in grado di garantire una buona struttura economica

PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCIE
<ul style="list-style-type: none">Presenza di reticollo di canalizzazioni insufficiente a soddisfare le necessità soprattutto per le connessioni delle frazioni con il Capoluogo e del Capoluogo con Modena, Reggio Emilia e CarpiPresenza di congestione stradale nella parte urbana ovest del Capoluogo	<ul style="list-style-type: none">Presenza di patrimonio edilizio in TU e sparsa in situazioni di pericolosità sismica e idraulica

INDICATORI

Ha superfici a verde pubblico e privato previste nei progetti presentati; km. di ciclabili di connessione Ma superfici realizzate a verde per tipologia Km di alberature stradali

INDICATORI OPERATIVI

VALSAT/PUG
• Riconversione a residenza dei fabbricati degli insediamenti produttivi presenti all'interno dell'area del villaggio Artigiana di Correggio e conseguente attivazione di progetti di rigenerazione per la qualificazione urbana all'interno del tessuto urbano

• Riqualificazione degli spazi pubblici individuati in funzione del consolidamento del ruolo identitario dei diversi centri, e della funzionalità quali punti di aggregazione e riferimento della comunità

• Potenziamento delle connessioni ciclopedinari

• Prevedere una soluzione progettuale a completamento dell'assetto stradale del Capoluogo al fine di migliorare le criticità presenti nella parte ovest

